

DEKRA Automobil GmbH
 [REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH



[REDACTED] GmbH i.G.

Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

Auftraggeber: [REDACTED] GmbH i.G.,
 Ihr Auftrag vom: [REDACTED] 2016,
 Besichtigung: [REDACTED] 2016 um
 DEKRA Automobil GmbH,

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den [REDACTED] 2016 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert (regelbesteuert)	15.882,35 EUR	18.900,00 EUR
Händlerverkaufswert (regelbesteuert)	18.487,39 EUR	22.000,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom [REDACTED] 2016, wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herrn Baur. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag [REDACTED] 2016.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am [REDACTED] 2016 um [REDACTED] durch [REDACTED] DEKRA Automobil GmbH, [REDACTED] im Beisein von [REDACTED]

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. I

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag [REDACTED]
Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung [REDACTED]

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU [REDACTED] 2017

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	[REDACTED]
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	[REDACTED]
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	5

Duplikat

Sitzplätze	5
Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X)
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	[REDACTED]
Schadstoffklasse	[REDACTED]
Km-Stand abgelesen	[REDACTED]

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
[REDACTED]				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel, Ablagen, Ablagefächer an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdrehschalter, Chromzierringe an den Instrumenten im Kombi-Instrument und an den Ausströmern, Dachreling schwarz, Dekoreinlage: "Titansilber", Dekoreinlagen "Piano Black", Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten vorn mit Schriftzug "CUP", Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fehlbetankungsschutz, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumabdeckung angehoben mit Staufächern links und rechts, Getriebe: 6-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte vorn mit Abschaltverzögerung und Kontaktschaltern an allen Türen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz lackiert mit Chromeleiste auf unterer Lamelle, Lackierung: Uni, Lenkrad: Leder (3-Speichen) mit Ziernähten in Silbergrau, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multi Collision Brake, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: Licht und Sicht, Paket: Spiegelpaket, Paket: Winter, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. ParkPilot, Plakette "CUP" auf den vorderen Seitenteilen, Radio "Composition Colour", 8 Lautsprecher, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Fortaleza" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheinwerfergehäuse schwarz, Schublade unter den Vordersitzen, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank inkl. Mittelarmlehne hinten, 2 Becherhalter, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, TFT-Touchscreen in der Instrumententafel, Tagfahrlicht, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche und Warndreieck, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Warnton für nicht ausgeschaltetes Licht, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom [REDACTED] 2016

Duplikat

Sonderausstattung

Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Lackierung: Perleffekt, Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media", Räder: 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort", Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Das Fahrzeug / Objekt weist äußerlich einen bezogen auf Alter und Nutzung üblichen, der Innenraum einen außergewöhnlich guten Zustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am [REDACTED] 2016 bei Kilometerstand [REDACTED]

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.